COM	I IN		\Box I	TD		ГС
	UJIN	J 🗀	11	IH	1 - 2	

P.A.C. - PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA PER INTERVENTO DI NUOVA EDIFICAZIONE RESIDENZIALE DA ATTUARSI SULLA ZONA C "SALITA DI MIRAMARE"

Elaborato	RELAZIONE	RELAZIONE FOTOGRAFICA				
Aggiornamento	SETT 2017	GENN 2019	GIUGNO 2019			

Committenti

IGEI S.R.L. - INIZIATIVE GENERALI IMMOBILIARI S.R.L.

MILKOVIC LUCIANA

MODUGNO MILENA

WOYNAR KIRK

Progettisti

ARCH. PIETRO CORDARA - capogruppo

ARCH, GIORGIO FRAGIACOMO

ARCH. PIETRO CORDARA

progettazione e consulenze ambientali

34122 Trieste, p.zza S. Antonio Nuovo 2 mobile 3939010257 email pietro.cordara@studiocordara.it pec pietro.cordara@archiworldpec.it

POSIZIONAMENTO DEI CONI OTTICI




FOTO 01 - Vista dal moletto Cedas



FOTO 02 - Vista dal moletto Cedas



FOTO 03 - Vista dal moletto Cedas




FOTO 04 - Vista dal moletto Cedas



FOTO 05 - Accesso al lotto di intervento



FOTO 06 - Accesso al lotto di intervento



FOTO 07 - Pista ciclabile e marciapiede lungo il lottto di intervento



FOTO 08 - Pista ciclabile e marciapiede lungo il lottto di intervento




FOTO 09 - Scala dissestata



FOTO 10 - Esempio di degrado degli elementi naturali presenti nel lotto




FOTO 11 - Strada Salita di Miramare




FOTO 12 - Strada Salita di Miramare e presenza di fitta vegetazione arbustiva



FOTO 13 - Strada Salita di Miramare e presenza di fitta vegetazione arbustiva




FOTO 14 - Gruppo dei cedri secchi



FOTO 15 - Gruppo dei cedri secchi e presenza di fitta vegetazione arbustiva



FOTO 16 - Gruppo dei cedri che necessitano sfoltimento e presenza di fitta vegetazione arbustiva




FOTO 17 - Strada Salita di Miramare



FOTO 18 - Scala dissestata e presenza di fitta vegetazione arbustiva



FOTO 19 - Strada Salita di Miramare



FOTO 20 - Area scoperta appartenente al lotto di cui al PdC prot. gen. 11/1309/09

